

『ルチェア』基板取り付け向きの確認のお願い

令和2年4月16日

株式会社関家具

オフィス事業部

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、ありがとうございます。

皆様にお使いいただいている弊社の製品「ルチェア」の基板取り付け向きに関しまして、逆向きに取り付けをされている事例が発生している為、ご報告いたします。

基板の向きを逆に取りつけますと操作レバーの反転及びリクライニング向きの反転が起こり、正常に使用できない状態になります。

基板を逆につけることにより、正常に使用した場合は設計上負荷がかからない箇所に荷重がかかってしまい、商品が破損してケガに繋がる可能性がございます。

皆様には、たいへんお手数をおかけいたしますが取り付け向きの確認をお願い申し上げます。

【対象製品】ルチェア




【ご確認方法】

座った状態で右側に昇降レバーがあるかご確認をお願いいたします。※赤枠部分
右側に昇降レバーがある場合は正しい取り付けができております。

左側に昇降レバーがある場合は逆に取り付けをされている可能性がございますので、下記の【基板の付け替え方法】をご確認いただき正しい向きへ付け替えをお願いいたします。

【基板の付け替え方法】



座面裏側の基板の赤枠部分のネジを外し、前後逆になるように付け替えをお願いいたします。(右図が正しい取り付け状態です。)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社関家具 オフィス事業部

電話番号：0944-88-3538

受付時間：9：00～12：00、13：00～18：00（月～金曜日）

※土曜日・日曜日・祝日・お盆休み・年末年始を除きます。